BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Nilai OEE pada *line* C-5 per bulan Juni Desember 2018 adalah 78,73%. Nilai ini terdiri dari nilai *availability* 99,31%, nilai *performance rate* 79,52% dan nilai *quality rate* 99,69%. Nilai ini cukup bagus tapi untuk *goal* produksi jangka panjang tentunya hal ini masih perlu adanya peningkatan lagi karena masih kurang dari standar JIPM yaitu 85%. Nilai pada *performance rate* masih perlu peningkatan untuk meningkatkan nilai dari OEE. Nilai pada *performance rate* 79,52% sedangkan untuk standar nilai *performance rate* menurut JIPM yaitu 95% dan masih cukup jauh dari standar.
- 2. Dari hasil analisis six big losses, losses terbesar terjadi karena slow running pada mesin, hal ini terjadi karena waktu operasi dan cycle time pada mesin tidak sebanding dengan target produksi (target produksi masih rendah). dengan nilai persentase slow running losses rata rata dari bulan Juni Desember 2018 adalah 20,73%.Pada small stop juga menjadi point untuk perbaikan dengan nilai losses rata rata perbulan Juni 2018 Desember 2018 sebesar 2,17%. Hal ini tentunya perlu adanya antisipasi untuk mengurangi nilai losses tersebut.

1.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka peneliti memberikan usulan perbaikan sebagai berikut :

 Perusahaan meningkatkan target yang saat ini dan disesuaikan dengan perhitungan waktu operasi mesin dan *cycletime* proses agar lebih maksimal hasil produksi. Dengan hasil ketersediaan waktu (*availability*) yang sangat baik yaitu 99,31%.

- 2. Target saat ini adalah 4700pcs/hari. Dengan waktu bersih mesin beroperasi 515 menit dan *cycletime* 0,1 menit/pcs, maka diharapkan perusahaan bisa mencapai target internasional yaitu 95% dengan perhitungan 515/0,1 = 5150pcs dan 95% dari jumlah tersebut adalah 4900pcs/hari. Dengan penyesuaian target yang mencapai 95% diharapkan perusahaan bisa lebih maksimal dalam hasil proses produksi.
- 3. Untuk mengurangi nilai *losses* pada mesin, operator diharapkan melakukan *5S* dengan baik dan benar. Jika hal ini dilakukan maka hambatan hambatan kecil yang nantinya menghambat produksi bisa di cegah dengan penerapan *5S* yang baik dan benar.
- 4. Perbaikan metode *packing* dilakukan oleh operator mesin *diecasting* tanpa bantuan operator packing. Untuk perbaikan pada slow running Berikut Tabel perhitungannya:

Tabel 5.1 Perhitungan Cycle Time Packing

No	Packing Part Satu Plastik	Target Perjam (pcs)	Cycle Time	Losses (detik) Perjam	Kumulatif Waktu <i>Losses</i> Perhari (detik)	Kuantiti Part Losses Perhari (CT 6 detik)
1	200	480	56,59	135,816	1358,16	226,36
2	200	480	57,50	138	1380	230
3	200	480	59,29	142,296	1422,96	237,16
4	200	480	55,46	133,104	1331,04	221,84
5	200	480	58,26	139,824	1398,24	233,04
		Rata - rata	57,42	137,808	1378,08	229,68

Sumber: olah data peneliti

Contoh perhitungan slow running pada bulan Juni setelah ditambah waktu packing untuk operator diecasting sebesar 1378 detik dalam satu hari atau 229pcs/hari.

Contoh perhitungan pada bulan Juni:

Slow running =
$$\frac{8.234 - (0.1 \times 68.790)}{8300} \times 100$$

Slow running =
$$\frac{8.234 - 6.879}{8300}x$$
 100

$$Slow\ running = \frac{1355}{8300}x\ 100$$

Slow running = 16,32%

Dari hasil perhitungan nilai losses pada slow running berkurang 3,86%. Dari yang sebelumnya 20,18% menjadi 16,32%.

